



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD Nr 1/LG
59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 27
tel. 76 854 63 93

59-220 LEGNICA, dnia

21.10.2016

OPINIA 062117

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Działkowa nr 54/14 Legnica

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Dariusz Stanisławski

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do przewodu kominowego nr.2 podłączyć piec kaflowy w kuchni /trzy kanałowy/
2. Do przewodu kominowego nr.3 podłączony jest piec kaflowy w pokoju.
3. Ze względu na brak wolnych przewodów wentylacyjnych w kuchni i łazienki proponuje się wykonania przewodów wentylacyjnych.
4. Przewody kominowe drożne ciąg prawidłowy

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

1.RZK nr.1/LG w Legnicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA


(uprawniony mistrz kominarski)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 63/LG

Pieczęć i podpis

Dariusz Stanisławski

Szkic orientacyjny:



ul. Działkowa 54 m 14

Przewód nr.2 piec kaflowy w kuchni III p /podłączyć piec trzy kanałowy/


Przewód nr.3 piec kaflowy w pokoju III p

Ze względu na brak wolnych przewodów wentylacyjnych w kuchni i łazience proponuje się wykonania

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 63/LG

Dariusz Stanisławski

Pieczęć i podpis opiniodawcy



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
(pieczęć i podpis kominiarski)
REJONOWY ZAKŁAD Nr 1/LG
59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 27
tel. 76 854 83 93

59-220 LEGNICA, dnia

21.10.2016

OPINIA 062119

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Działkowa nr ~~54/14A~~ 15 Legnica

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Dariusz Stanisławski

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

.. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do przewodu kominowego nr.4 podłączony jest piec kaflowy w pokoju.

2. Do przewodu kominowego nr.5 podłączony jest piec kaflowy w pokoju.

3. Do przewodu kominowego nr.6 podłączyć kratkę wentylacyjną w kuchni.

4. Brak wolnego przewodu kominowego w trzonie kuchennym do podłączenia kuchni węglowej.

5. Ze względu na brak wolnego przewodu wentylacyjnego łazienki proponuje się wykonania przewodu wentylacyjnego.

6. Przewody kominowe drożne ciąg prawidłowy.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

1. RZK nr. 1/LG w Legnicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.


OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 63/LG
Pieczęć i podpis

Dariusz Stanisławski

Szkic orientacyjny:



Przewód nr.4 piec kaflowy w pokoju III p

Przewód nr.5 piec kaflowy w pokoju III p

Przewód nr.6 wentylacja kuchni III p

Brak wolnego przewodu do podłączenia kuchni węglowej w trzonie kuchennym

Ze względu na brak wolnego przewodu wentylacyjnego w łazience proponuje się wykonania

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 63/LG

Dariusz Stanisławski

Pieczęć i podpis opiniodawcy