

Legnica dnia 16.09.14

PROTOKÓŁ
OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
LOKALU (MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO) /*
(PIĘCIOLETNI)

LEGNICA, UL. KOŚCIELNA 2
LOKAL (MIESZKALNY / UŻYTKOWY) NR (PARTER, PIĘTRO) /*
PAN/I.....

Element lokalu	Opis spostrzeżeń	Stopień pilności	Uwagi i zalecenia
1. Ściany sufity	MŚC SPEKNIŁA WŁOSKOWATE STAN TECHNICZNY DSI		BEL MUAŁ
2. Podłogi	DESKA PODŁOGOWA + PCW STAN TECHNICZNY DSI		BEL MUAŁ
3. Stolarka okienna	OKNA SKRZYDEŁKA WOPACIOWE SKRZYDEŁKA, ZMIEKLIWE OKNA		DO WOPACIOWE
4. Stolarka drzwiowa	DRZWI PRZECIWNIE DESKA DO WOPACIOWE		BEL MUAŁ
5. Ogrzewanie	PIŁEC CERAMICZNE KAFLE SPIĘKANE, WOPACIOWE	STAN TECHNICZNY NOŚĆ DO RETORNI	
6. Instalacje wod. - kan.	DWIE SIŁOWE OC + PCW STAN DSI		BEL MUAŁ
7. Inne			ZACZĄ PRZECIWNIE PIŁEC

Podpis najemcy :

7

Uwaga :

I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne wymagające natychmiastowego wykonania

/* niepotrzebne skreślić

Kontroli dokonał
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Dariusz Markiewicz
§5 ust.2, §6 ust.2, §7, §13, pkt 2
upr. bud. Nr 3124/LW
INSPEKTOR NADZORU
LEGNICA, UL. KOŚCIELNA 2
16.09.2014

Legnica dnia 16.08.14

PROTOKÓŁ
OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
LOKAŁU (MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO) /*
(PIĘCIOLETNI)

LEGNICA, UL. ROŚCIELA 2
LOKAŁ (MIESZKALNY / UŻYTKOWY) NR 9 (PARTER, IV PIĘTRO) /*

PAN/I. I.

Element lokalu	Opis spostrzeżeń	Stopień pilności	Uwagi i zalecenia
1. Ściany sufity	ŚCIANY TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
2. Podłogi	DŁESKI PODŁOGOWE, PCW, PAWŁOK - STALE TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
3. Stolarka okienna	OKNA ZESPŁOWANE STALE TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
4. Stolarka drzwiowa	DRZWI PRZECIWO STALE TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
5. Ogrzewanie	PIEC CERAMICZNY STALE TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
6. Instalacje wod. - kan.	DWA SZKŁO DO + PCW - STALE TRZYKOLOR DOBRE		BEE LWK
7. Inne			

Podpis najemcy : I. I.

Kontrola i nadzór
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych

Dariusz Markiewicz
§5 ust. 2, §6 ust. 2, §7 i §13, pkt 2
Uw. bud. Nr 31/94/Lw

Uwaga :

I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne
wymagające natychmiastowego wykonania

/* niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH I OGZE CZYCH
Uw. bud. nr 238/94/Lw

Legnica dnia

160814

PROTOKÓŁ
OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
LOKALU (MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO) /*
(PIĘCIOLETNI)

LEGNICA, UL. COŚCIELNA 2

LOKAL (MIESZKALNY / UŻYTKOWY) NR 2... (PARTER, PIĘTRO) /*

PANI/.....

Element lokalu	Opis spostrzeżeń	Stopień pilności	Uwagi i zalecenia
1. Ściany sufity	STAN MIEJOWY DOSTAT		BZC Mm
2. Podłogi	DRZKI PASTOGOWY STAN MIEJOWY MIEJOWY		BZC Mm
3. Stolarka okienna	OKNA SKLEPKOWE STAN MIEJOWY MIEJOWY		PO WMIK
4. Stolarka drzwiowa	DRZWI PRZECIWE STAN MIEJOWY DOST		BZC Mm
5. Ogrzewanie	PENC-CELANOWE STAN MIEJOWY DOST		BZC Mm
6. Instalacje wod. - kan.	WOD. STWOR. DOST PCU - STAN MIEJOWY		BZC Mm
7. Inne			

Podpis najemcy :

Kontroli dokonał :

Uwaga :

I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne wymagające natychmiastowego wykonania

/* niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych

Dariusz Murkiewicz
55 ust. 2, §6 ust. 2, §7 i §13, pkt 2
dpr. bud. nr 31/94/W

INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych i Roboty Wyko-

bud. nr 238/94/LW