



**„FLORIAN”**

**BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI**  
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich  
we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD Nr 2/LG  
59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 27  
tel. 76 854 63 93

LEGNICA, dnia 24.10.2016

## OPINIA 062080

**z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych**

w budynku przy ul. Kartuska nr 74/3 w Legnica

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Andrzeja Łapot

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>.

Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>1</sup>.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Do przewodu kominowego nr 2 podłączona jest wentylacja kuchnia I-3

Do przewodu kominowego nr 4 podłączony jest piec ceramiczny I-3

Proponuje się wykonanie przewodu kominowego wentylacyjnego z pomieszczenia łazienki I-3 zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z materiału niepalnego, oraz termicznie izolowanego, wyprowadzonego powyżej linii dachu. Dotyczy przewodu kominowego nr 5

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej  
1 egz a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia                      podpis

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

**OPINIODAWCA**  
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI  
(uprawniony mistrz kominarski)  
wpisany do Rejestru pod nr 1426/LG

*Andrzej Łapot*

Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:



← Kartuska 74/3 →

- Przewód nr 2 wentylacja kuchnia I-3
- Przewód nr 4 piec kaflowy I-3
- Przewód nr 5 wentylacja łazienki I-3 (wykonać)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru pod nr 1426/LG

.....  
Pieczeń i podpis opiniodawcy