

„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
(pieczęć Zarządu Kominiarskiego)
w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD Nr 2/LG
59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 27
tel. 076 654 63 93

LEGNICA , dnia 24.10.2016

OPINIA 062083

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dmowskiego

nr 15/13 w Legnica

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Andrzej Łopot

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

~~Ustalenia prawidłowości podłączenia³.~~

3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Do przewodu kominowego nr 2 podłączony jest piec ceramiczny III-13

Do przewodu kominowego nr 4 podłączona jest wentylacja kuchnia III-13

Do przewodu kominowego nr 5 podłączony jest piec ceramiczny III-13

Proponuje się wykonanie przewodu kominowego wentylacyjnego z pomieszczenia łazienki III-13

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z materiału niepalnego, oraz termicznie izolowanego,

wyprowadzonego powyżej linii dachu .Dotyczy przewodu kominowego nr 6

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

1 egz a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz z kominiarskim)
wpisany do Rejestru pod nr 1426/LG

Andrzej Łopot

Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:



Przewód nr 2 piec ceramiczny III-13

Przewód nr 4 wentylacja kuchnia III-13

Przewód nr 5 piec ceramiczny III-13

Przewód nr 6 wentylacja łazienki III-13 (wykonać)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 1426/LG

.....*Andrzej Łopot*.....
Pieczęć i podpis opiniodawcy