

Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna



Elewacja frontowa



Okna na I piętrze budynku



Gzyms i boniowanie pomiędzy piwnicą a I kondygnacją na elewacji frontowej





Wejście do budynku – elewacja frontowa



Element architektoniczny na III kondygnacji budynku



Elewacja tylna






Elewacja tylna



Brama wejściowa – elewacja tylna




Ozdobne rzeźbienie stolarki okiennej



Klatka schodowa na parterze







Korytarz na parterze budynku



Zdobione drzwi na parterze



Klatce schodowa na III piętrze




Posadzka przy tylnym wyjściu z budynku






Zamurowany otwór okienny w piwnicy



Zawilgocona posadzka w piwnicy



Klatka schodowa na poddaszu



Strych