

Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna



Elewacja frontowa – od ul. Kartuskiej




Elewacja frontowa – od ul. H. Pobożnego



Elewacja tylna





Elewacja tylna



Balustrada balkonu na III piętrze




Przejazd bramowy






Oryginalna stolarka okienna



Oryginalna stolarka okienna – klatka schodowa




Parapety elewacji frontowej



Wykończenie balkonu kształtką ceramiczną





Detal elewacji frontowej





Detal elewacji frontowej





Obmurowania okien piwnicznych – elewacja frontowa




Obmurowania okien piwnicznych – elewacja tylna





Wejście do budynku – elewacja od ul. H. Pobożnego

Przejazd bramowy



Klatka schodowa na parterze



Klatka schodowa – widok z poddasza






Korytarz na parterze budynku



Zdobione drzwi na poddaszu





Schody do piwnicy



Posadzka parteru






Otwory okienne w piwnicy



Zalana posadzka w piwnicy





Widok na część poddasza



Strych